
T014168 + T014169 + T014207 — sheet 1 of 1



O33671

104 parts on this sheet

Mild Steel,0.187

GX 10K — 120" x 60" sheet

No warnings in the file.

PROGRAM CALLS (sub — part @ rot x copies)

O75955	T014168.DXF	@0	x14
O75956	T014169.DXF	@0	x42
O75957	T014207.dxf	@0	x48

T014168.DXF — 13.750" x 5.000", 0 holes



KerfMaster

PART	JOB	MATERIAL	COPIES IN NEST	DATE
T014168.DXF	T014168 + T014169 + T014207	Mild Steel,0.187	14	2026-11-09

T014169.DXF — 12.000" x 6.000", 0 holes



KerfMaster

PART	JOB	MATERIAL	COPIES IN NEST	DATE
T014169.DXF	T014168 + T014169 + T014207	Mild Steel,0.187	42	2026-11-09

T014207.dxf — 5.000" x 1.750", 0 holes



KerfMaster

PART	JOB	MATERIAL	COPIES IN NEST	DATE
T014207.dxf	T014168 + T014169 + T014207	Mild Steel,0.187	48	2026-11-09