
CP-6004-96 parts — sheet 1 of 1



O33692

4 parts on this sheet

Stainless,0.05


GX 10K — 24" x 12" sheet

No warnings in the file.

PROGRAM CALLS (sub — part @ rot x copies)

```
075998  CP-6004-96                                    @0    x4
```

CP-6004-96 — 4.168" x 3.383", 49 holes



HOLES (X,Y from part lower-left)

id	size"	X"	Y"	id	size"	X"	Y"
A	0.156 x 0.033	0.118	2.356	\	0.113 x 0.113	3.538	0.984
B	0.143 x 0.071	0.284	2.837	]	0.115 x 0.115	3.197	1.154
C	0.159 x 0.016	4.078	2.127	^	0.114 x 0.114	3.547	1.440
D	0.149 x 0.056	3.966	2.623	_	0.120 x 0.120	2.814	1.012
E	0.158 x 0.024	4.062	1.620	`	0.118 x 0.114	2.436	1.003
F	0.159 x 0.008	0.080	1.848	a	⌀0.121	2.649	0.691
G	0.118 x 0.120	1.541	0.468	b	0.120 x 0.121	0.896	1.792
G	0.118 x 0.120	2.858	1.320	c	0.116 x 0.115	0.535	1.679
G	0.118 x 0.120	3.179	1.514	d	0.119 x 0.118	1.084	2.116
H	⌀0.119	1.625	0.835	e	0.118 x 0.117	0.706	2.096
H	⌀0.119	1.916	0.944	f	⌀0.115	0.976	2.406
I	0.116 x 0.118	1.951	0.190	g	0.113 x 0.109	0.328	2.083
I	0.116 x 0.118	3.597	2.258	h	0.112 x 0.121	2.994	2.322
J	0.117 x 0.115	1.937	0.566				
K	0.115 x 0.113	0.608	2.490				
K	0.115 x 0.113	2.850	0.369				
K	0.115 x 0.113	3.094	0.758				
L	⌀0.116	2.243	0.761				
M	0.116 x 0.114	2.357	0.399				
N	0.115 x 0.114	0.641	2.950				
N	0.115 x 0.114	0.871	0.940				
O	0.114 x 0.122	1.135	1.591				
P	0.118 x 0.119	0.818	1.389				
Q	0.114 x 0.112	0.491	1.201				
Q	0.114 x 0.112	0.966	2.761				
R	0.114 x 0.123	1.437	1.161				
S	0.119 x 0.121	1.265	0.825				
T	0.117 x 0.119	1.082	0.496				
U	0.121 x 0.123	1.132	1.216				
V	0.116 x 0.123	3.063	1.803				
W	0.117 x 0.120	3.440	1.834				
X	0.112 x 0.112	3.813	1.857				
Y	0.116 x 0.119	3.240	2.130				
Z	0.113 x 0.120	3.610	2.757				
[	0.117 x 0.117	3.302	2.537				
\	0.113 x 0.113	1.300	2.593				